

## MOREZ GROUP, a.s., efektívna kontrola vstupu na stavenisko



Sme firma, ktorá okrem elektrických zabezpečovacích systémov, ponúka efektívnu kontrolu vstupu do objektov. Dodávame rôzne druhy turniketov od základných až po turniketové kontajnery.

### Turniketový kontajner

Vstupný turniketový kontajner sme vyrobili na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek zákazníkov v oblasti ochrany objektov, oplotených areálov. Jedná sa o ľahko použiteľný a spoľahlivý systém riadenia prechodu osôb v kontrolovanom priestore, ktorý zamedzí neoprávnenému vstupu.

Celoosobové turnikety uzavrú celý priestor prechodu. V projekte organizácie výstavby sa určí jeho umiestnenie a jeho funkcie. Odporúčame pre staveniská, areály bez kamennej budovy, priemyselné podniky, verejné priestranstvá, športoviská, kultúrno-spoločenské podujatia „pod holým nebom“, koncerty, festivaly ....

### Funkcie a výhody v skratke

- ➔ zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom
- ➔ plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- ➔ efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- ➔ šetrenie prevádzkových nákladov- skoro bezobslužné riešenie, znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod
- ➔ presná evidencia dochádzky (môže byť sprístupnené aj pre subdodávateľov)
- ➔ v prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe
- ➔ turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica)
- ➔ účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom, ktorý umožní presnú identifikáciu prechodu osôb,
- ➔ vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- ➔ prispôbenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia



www.morez.sk, email: morez@morez.sk

- elektrická požiarňa signalizácia  
- poplachový systém narušenia  
- kamerové systémy  
- požiarň a evakuačný rozhlas  
- vjazdové a zábranové systémy

**MOREZ GROUP a.s.**

OFFICE: Novozámoká 89, 949 05 Nitra  
TEL.: ++421/ 37/ 6556556  
FAX: ++421/ 37/ 6556519



č. PT 001297

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri vedeným Okresným súdom v Nitre, vložka číslo 10326/IV


## ZÁKLADNÉ VYBAVENIE:

**Turniketová časť**- zabudované turnikety (podľa požiadavky zákazníka), cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami (v príp. staveniska, pracoviska ...), ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.

- celoosobové, tyčkové turnikety, príp. „BIKE turniket“ vstup s bicyklom, ....
- prístupový systém- kartička/čip alebo vstupenka na čiarový kód, mobilná aplikácia
- 4 x snímače kontroly vstupu
- kamerový systém, ktorý sleduje priestor turniketu
- samostatné osvetlenie
- oteru odolná protišmyková podlaha
- možnosť doplniť- alkoholtester, atď.

**Samostatná časť**- slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevam.

- tepelne izolovaná miestnosť
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC
- vjazdová elektrická rampa
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- ostatné doplnky- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, ...



### Čo hovorí zákon?

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976, stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Podľa Vyhlášky MPSVR SR, č.147/2013 Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.

## Zníženie problémov pri vstupe osôb na stavenisko

Nedostatočná kontrola vstupu osôb, sem tam prešmyknutie sa nepovolaných osôb, odcudzenie majetku, alkohol na stavenisku, príp. úraz. To všetko môže potrápiť nielen strážnu službu, stavbykonajúceho, ale až samotného investora stavby. Pomocou tohto produktu zamedzíte nekontrolovaným/neoprávneným vstupom na staveniská, kde môže dôjsť na základe pohybu nespôsobilej osoby k vážnej situácii, ktorú ani jeden stavebník nerád rieši.



## Samostatný turniket osadený v „plote“

Pre samostatný vstup do kontrolovaného priestoru bez nutnosti prítomnosti obsluhy, ponúkame celoosobový turniket, ktorý môže byť samostatne umiestnený do oplotenia. Cez daný turniket majú oprávnenie vstúpiť len osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty. Výhodou je zníženie nákladov na obsluhu, SBS. Možná kontrola na diaľku vďaka zabudovanému kamerovému systému. Samozrejmosťou je vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam, zálohovaný zdroj. Podľa požiadaviek zákazníka vieme dodať s rôznymi úpravami: farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, PSN, ...



## Turniketový kontajner "aj na prenájom"

Turniketový kontajner Vám ponúkame v lacnejšom riešení, je totiž možné si ho prenajať ako samostatne stojaci celoosobový turniket v prenosnej konštrukcii. Možnosť prenájmu vstupných systémov od jednoduchých turniketových jednotiek až po kontajnerové vstupné brány.

Pre zaujímavosť si prosím pozrite naše video:

<https://www.youtube.com/watch?v=0-sG3OJx8so>

Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila.

Radi Vám pri osobnom stretnutí objasníme podrobnosti.

Dušan Repa

riaditeľ spoločnosti MOREZ GROUP, a.s.

M: +421 905 602 738

E: [dusan.repa@morez.sk](mailto:dusan.repa@morez.sk)

T: +421 37 655 74 11

W: [www.morez.sk](http://www.morez.sk), [www.turniketovykontajner.sk](http://www.turniketovykontajner.sk)



www.morez.sk, email: [morez@morez.sk](mailto:morez@morez.sk)

- elektrická požiarne signalizácia
- poplachový systém narušenia
- kamerové systémy
- požiarne a evakuačný rozhlas
- vjazdové a zábranové systémy

**MOREZ GROUP a.s.**

OFFICE: Novozámoká 89, 949 05 Nitra  
TEL.: ++421/ 37/ 6556556  
FAX: ++421/ 37/ 6556519



č. PT 001297

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri vedeným Okresným súdom v Nitre, vložka číslo 10326/IV